

Interner Audit-Bericht

ESD-Schutzmaßnahmen nach IEC 61340-5-1:2017

Überprüfter Bereich

- Schwimmer-Fertigung
- Platinen-Umspritzung

Standort

RF Plast GmbH
Weinstraße 8
D-91710 Gunzenhausen

Durchgeführt von

Stephan Müller / ESD-Koordinator

Nach Abschluss des internen Audits vom 16. - 18.04.2018 bezüglich der ESD-Schutzmaßnahmen gemäß obengenannter Norm kann die wirksame Einführung und Anwendung der Qualitätsverantwortung festgestellt werden.



Stephan Müller
ESD-Koordinator



Simon Strauß
Prozessmanagement und
Managementsysteme

Anmerkung: Die Wirksamkeit der ESD-Konformität nach IEC 61340-5-1:2017 wird im zweijährigen Turnus durch ein externes Zertifizierungs-Audit überprüft.
Letzte Zertifizierung durch: KEINATH Electronic GmbH vom 24.01.2017